



181013080326

报告编号: SZBWQ210708019

检测报告



样品类别: 水质
样品名称: 二次供水
委托单位: 泰州市姜堰区住房和城乡建设局
采样地点: 泓润花园
受检日期: 2021/07/08

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 4、本报告未经公司/站书面同意不得部分复制和作为商品广告使用，公司/站不承担复制件未加盖本公司/站红色公章所引起的一切后果。
- 5、对本报告有异议时请在报告发出之日起五日内通知本公司/站，逾期不予受理。

邮编：215000

电话：（0512） 69221257 69221351

检测地址：苏州市相城区御窑路龙道浜 8 号

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 501 室-1